

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20236100133641



Bogotá D.C. 09-06-2023

Señor(a)
ANONIMO(A)
Ciudad

Asunto: Respuesta al radicado No. 20232400153692 – LOS BAÑOS DEL ESTADIO EL CAMPÍN

Respetado(a) señor(a):

En atención a la petición en la que manifiesta: “(...) *LOS BAÑOS DEL ESTADIO EL CAMPIN SON DE LO PEOR, NUNCA HABIA ENTRADO A ESTE ESTADIO NO ESTA MUY CONSERVADO PERO SUS BAÑOS SON LO PEOR SON SUCIOS Y NO ES CULPA DE LAS PERSONAS NI DEL PERSONAL DE ASEO ES DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS SON VIEJAS Y NO TIENEN BUEN SERVICIO DE AGUA O CANECAS, CREO QUE SE ROBAN EL DINERO Y NO LE HACEN MANTENIMIENTO AL ESTADO DEL ESTADIO, LA VERDAD ME DA VERGÜENZA ES EL PEOR ESTADIO QUE HE VISITADO SE VE QUE LO UNICO QUE LE HACEN ES HECHARLE UNAS CAPAS DE PINTURA Y YA, QUE DECEPCION (...)*”, me permito informar que el IDRD como administrador del Estadio realiza permanentemente mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura del estadio. Durante los años 2020 y 2021 se realizó una fuerte inversión en adecuaciones de baños, cambio de 5.000 sillas aproximadamente, cambio de las luminarias tipo led del campo de juego, aumento de las redes de conectividad de internet, entre otras, que desde el 2011 no se realizaban este tipo de actualizaciones que fueron motivadas por la posibilidad de que Colombia fuera sede de la Copa América 2021.

Agradecemos su observación la cual nos permite mejorar en la sostenibilidad de la infraestructura física del estadio, y en el trabajo continuo del mantenimiento preventivo y correctivo de dicho escenario.

Atentamente,

JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector Técnico de Parques

Anexos: N/A
Copia: N/A

Elaboró: Dairo José Quitian – Contratista – AE
Proyectó: Dairo José Quitian – Contratista – AE
Revisó: Olgalucía Silva Gutiérrez - Profesional Especializado Grado 11
Aprobó: Javier Orlando Suarez Alonso – Subdirector técnico de Parques

