

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20236100245631



Bogotá D.C. 14-10-2023

Señor  
**ANONIMO**  
Bogotá

Asunto: Respuesta a radicado IDRD No. 20232400315402 Radicado SDQS  
3858492023, Mantenimiento Coliseo del Parque Estructurante La Fragua.

Cordial saludo:

En atención a la comunicación del asunto, en la cual refiere “(...) *Hace falta mantenimiento en los pocos escenarios deportivos de Bogotá, este es el polideportivo LA FRAGUA y no hay iluminación suficiente (...)*”, nos permitimos informar que el personal técnico de la Subdirección Técnica de Parques, realizó visita al Coliseo del Parque Estructurante La Fragua para realizar la verificación y diagnóstico del estado actual, en dicha visita se logró constatar el estado del mismo. Al respecto, le informo que la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas dependerán de los recursos asignados a la Entidad para tal fin. Por lo tanto, esperamos atender dicho mantenimiento en el menor tiempo posible.

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud

Cordialmente,

**JAVIER ORLANDO SUÁREZ ALONSO**  
Subdirector Técnico de Parques  
Subdirección de parques y escenarios

Anexos: N/A

Copia: N/A

Elaboró: Diego Camilo Corredor Camacho - Contratista - Área Administración de Escenarios.  
Proyectó: Ivan Orlando Velásquez Clavijo- Contratista - Área Administración de Escenarios.  
Revisó: Olgalucia Silva Gutiérrez – Profesional Especializada Grado 11 – Área Administración de Escenarios  
Aprobó: Javier Orlando Suarez Alonso – subdirector Técnico de Parques